



СОГЛАСОВАНО
Председатель Башкирской
республиканской организации
Всероссийского общества инвалидов
О.Л. Ротов



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк»

А.Н. Порозов
Приказ № 239
от «21» августа 2025 года



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов и маломобильных граждан объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1

Отчет о проведенном обследовании объекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр технического творчества детей и юношества
«Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан

Адрес объекта: 452685, Республика Башкортостан, город
Нефтекамск, улица Социалистическая, дом 42

г. Нефтекамск, 2025

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».

1.2. Адрес объекта 452685, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Социалистическая, дом 42, 8(34783) 3-57-41.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2066,2 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет;

1.4. Год постройки здания 1994, последнего капитального ремонта 2018.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025_, капитального 2026.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452685, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Социалистическая, дом 42

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор безвозмездного пользования.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452680, Республика Башкортостан, улица Нефтяников, дом 22, 8(34783) 4-83-60.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения*)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети с 5 до 18 лет, взрослые.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* не имеются.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городской автобус маршрут №8 до остановки «Хлебокомбинат»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет. звуковой сигнализацией, таймером.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет. акустическая и визуальная.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (неровности на всем протяжении перепадами 10-15 см.).*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.* нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У);ВНД(С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У); ДУ(К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У); ДУ(К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У);ДУ (К) ВНД(С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У); ВНД(К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД(С) ДЧ-И(К,У,) ДУ(О, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ВНД»

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Частично доступно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушениями умственного развития, условно доступно для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступно для инвалидов, передвигающихся на коляске и для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСП

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	Все зоны и участки	КР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования до 2030 года
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации возможность реализации адаптивных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) неудовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Требуются управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов. Согласование с вышестоящими органами о выделении дополнительного финансирования на проведение ремонтных работ.


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации cttd@yandex.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» августа 2025 г.
2. Акта обследования объекта: акт №1 от «21» августа 2025 г.
3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта. Приказ №239 от «21» августа 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк»



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».

1.2. Адрес объекта 452685, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Социалистическая, дом 42.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2066,2 кв.м., протяженность периметра 608 м.

1.4. Год постройки здания 1994, последнего капитального ремонта 2018.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального 2026

сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 452685, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Социалистическая, дом 42.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор безвозмездного пользования

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
452680, Республика Башкортостан, улица Нефтяников, дом 22, 8(34783) 4-83-60.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети с 5 до 18 лет, взрослые.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* не имеются.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
городской автобус маршрут №8 до остановки «Хлебокомбинат»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.* регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.* акустическая, визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет.* есть 10-15 см (неровности на всем протяжении перепадами 10-15 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет, нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____


Порозов А. Н., тел. 8(34783)3-57-41.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Башкирской
республиканской организации
Всероссийского общества инвалидов

О.Л. Ротов




УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк»

А.Н. Порозов

Приказ № 239

от «21» августа 2025 года



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Городской округ г. Нефтекамск

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«21» августа 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».

1.2. Адрес объекта 452685, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Социалистическая, дом 42

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2066,2 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет;

1.4. Год постройки здания 1994, последнего капитального ремонта 2018.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального 2026

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».

Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Социалистическая, дом 42.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг на объекте: предоставление образовательных услуг на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 5 до 18 лет, взрослые.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха*): не имеется.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 человек в смену.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городской автобус маршрут №8,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.* регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.* акустическая и визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (неровности на всем протяжении перепадами 10-15 см.).

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.* нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У);ВНД(С)	1	2-5
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У); ДУ(К,О,С)	2-4	6-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У); ДУ(К,О,С)	5-6	9-10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У);ДУ (К) ВНД(С)	7-8	11-12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У); ВНД(К,О,С)	9-11	13-15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД(С) ДЧ-И(К,У,) ДУ(О, Г)	12-13	16-17
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ВНД»	14-17	18-21

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Частично доступно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушениями умственного развития, условно доступно для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступно для инвалидов, передвигающихся на коляске и для инвалидов с нарушениями зрения

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования до 2030 года

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации возможность реализации адаптивных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) неудовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов. Согласование с вышестоящими органами о выделении дополнительного финансирования на проведение капитального ремонта.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

<https://cttd-neftekamsk.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 16 л.


Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 16 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

Директор МБУ ДО ЦТТДиО «Технопарк» Порозов А.Н.


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

зам. директора по АХЧ Зиннатуллина М.Р.


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель профкома

Сокова М.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», улица Социалистическая, дом 42

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Приспособлено частично. Следует оборудовать с элементами информаций доступными для людей с ОВЗ (п.3.11 СНиП 35.01-2001). Ширина прохода, калитки, проема в ограждении соответствуют п.3.23 СНиП 35.01-2001. Отсутствуют тактильные средства.	К,О,С	Оборудование входа на территорию мнемосхемами, информационными табличками об объекте. Обеспечение вывески с названием ОСИ, графиком работы ОСИ, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на	есть	2	2	Приспособлено частично. Промежуток до входной двери 2 м. Покрытие	К,О,С,Г	Оборудование тактильными	Текущий ремонт

	территории				ровное. Не соответствует п.3.3 СНиП 35.01-2001.		средствами, выполняющими предупредительную функцию на содержание о пути движения (промежутке) и о наличии ступеньки у входной площадки и о пандусе на левой стороне.	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				ДЧ-В - доступно частично всем	ДЧ-В - доступно частично всем	Провести дополнительную работу по адаптиванию функционально-планировочных элементов	ТР, КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)	1	1	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», улица Социалистическая, дом 42

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	Ширина марша 2,75 м. Поручни отсутствуют. Ступени: 1 ступень с шириной проступей 0,30 м, с высотой подъема 0, 20 м.	С	Необходимо установить поручни, так как ширина марша не соответствует нормам, устройство тактильного указателя, предупреждающие его пути, тактильной плиткой или другими элементами(п. 3.6 СНиП 35-01-2001 п.4.2.2 ГОСТ52875-	Текущий ремонт

							2007)	
2.2	Пандус (наружный)	есть		3	Пандус соответствует полностью Материалы несущих конструкций пандусов - негорючие Ширина 0,90 Подъем (1 марш) высота: 0,36 м. Поручни установлены с двух сторон на высоте 0,70 и 0,90 м; Завершающие части поручней горизонтальные и выступают на 0,3 м по ГОСТ Р 51261	К, О	Замечаний нет	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Имеется входная площадка с одной ступенькой. Размеры площадки: глубина – 0,40 м (при открывании "к себе"); - ширина - 2,50 м Расстояние от входа в территорию до первой входной двери 2 м. Оборудована тактильной табличкой. Соответствует п.3.19 СНиП 35.01- 2001.Приспособлена частично.	К,О,С	Оборудование входа на территорию мнемосхемами, информационными табличками об объекте.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		4-6	Ширина проема в свету 0,78 м. Высота непрозрачной части двери 0,80 м. Имеется входная группа из трех дверей. Ширина - 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Установлена кнопка вызова для помощи и открывания второй входной двери. (п. 3.9 СНиП 35.01-2001). Соответствует требованиям СНиП частично.	К,О,С	Замечаний нет	
2.5	Тамбур	есть		7-9	Площадь 6 кв.м. Пол ровный с мраморным покрытием. Покрытие	К,О,С	Обеспечение вывески с названием	Текущий ремонт

					пола -твердое, не допускающее скольжения при намокании		ОСИ, графиком работы ОСИ, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Приспособлено частично	К,О,С	Необходимо установить поручни, так как ширина марша не соответствует нормам, устройство тактильного указателя, предупреждающие его пути, тактильной плиткой или другими элементами(п. 3.6 СНиП 35-01-2001 п.4.2.2 ГОСТ52875-2007) Оборудование входа на территорию мнемосхемами, информационными табличками об объекте. Обеспечение вывески с названием	Текущий ремонт

							ОСИ, графиком работы ОСИ, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона входа в здание	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К,О,С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для людей с нарушением зрения вход в здание доступен условно, так как требуется помощь персонала, отсутствуют визуальные и тактильные средства.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», улица Социалистическая, дом 42
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10, 11 16,17	Размеры коридора: вестибюль ширина -3,40 м, длина 8,75 м, коридор ширина – 2,85 м, длина – 42,70 м. Покрытие пола: твердое, не допускающее скольжения при намокании. Отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений. Отсутствует	К,О,С	Установить при входе на объект схему объекта, выполненную тактильно- визуальным способом, в т.ч. с использованием шрифта Брайля. Схема объекта должна располагаться на высоте 1,2– 1,6 м. На	Текущий ремонт

				предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность). Вестибюль от коридора отделяет двустворчатая дверь. Ширина проема в свету одной створки 0,62 м, второй створки 0,27 м. Высота непрозрачной части двери 0,80 м. Отсутствует маркировка на прозрачной части двери. На высоте 1,4 м расположен план эвакуации. Двери кабинетов контрастны по отношению к стене.		схеме должны быть показаны доступные пути движения для людей на креслах-колясках, расположение доступных помещений для инвалидов. Обозначить маркировкой прозрачные части двери.	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	12, 13	Ширина марша 1,03 м. Лестничная площадка: длина 2,43 м, ширина 1,45 м. Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с одной стороны; - на высоте 0,4 ; 0,6; 0,8; 1,0 м. завершающие части	С, О	Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных	Текущий ремонт

					длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей. Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей (кроме внутриквартирных) - 0,3 м; - высота подъема ступени - 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м		с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м п.6.2.8 СП 59-13330-2020	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		14 19	Двери двухстворчатые. Ширина – 1,4 м. Пороги с небольшими перепадами высотой 4-5 см.	К,О,С	Удалить неровности на порогах. Оборудование тактильными табличками.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		15	Конструкции эвакуационных путей – непожароопасные. Двери на путях эвакуаций имеют цвет, который обеспечивает контраст не менее 0,7 (70%) относительно цвета стены. п. 5.1.10, 6.2.23	К, О, С	Замечаний нет	

					СП 59.13330.2020.			
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установить при входе на объект схему объекта, выполненную тактильно-визуальным способом, в т.ч. с использованием шрифта Брайля. Схема объекта должна располагаться на высоте 1,2– 1,6 м. На схеме должны быть показаны доступные пути движения для людей на креслах-колясках, расположение доступных помещений для инвалидов. Обозначить маркировкой прозрачные части двери. Нанести на проступи краевых ступеней	Текущий ремонт

							лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м п.6.2.8 СП 59-13330-2020. Удалить неровности на порогах. Оборудование тактильными табличками.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О,С)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Людям, пользующимися креслом –коляской, и людям с нарушением зрения необходима помощь персонала. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета. Эвакуационный выход необходимо оборудовать пандусом.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», улица Социалистическая, дом 42

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		20, 21 22,23	На пути движения двери в кабинет № 103, 104, 105, 106, 107, 108 имеет нормативную ширину 1.30 м. Пороги соответствуют нормам № 201, 202, 203, 204, 205, 206 имеет нормативную ширину 0,9 м и 1.30 Информационные обозначения помещения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля)	К,О,С	Следует установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75м., - дублирование рельефными знаками п.3,6.	Текущий ремонт

4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Недостаток визуальной и тактильной информации		Следует установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75м., - дублирование рельефными знаками п.3,6.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
Учебная зона	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ(К) ВНД (С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в кабинет для МГН

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», улица Социалистическая, дом 42
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		24, 25	Универсальная кабина не соответствует нормам: ширина – 0,90 м, глубина - 1,10м. Ширина дверных проемов соответствует 0,9 м. п.6.3.6 СП 59. 13330.2020 Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 1,60 м от уровня пола. Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м;	Все	Техническое решение не возможно У дверей санитарно- бытовых помещений или доступных кабин (уборная. душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м.(п 6.3.6	Капитальный ремонт

					- дублирование рельефными знаками. Проходы шириной 1,20 м между рядами умывальников, уборных, писсуаров		Сп 59.13330.2020 Выключатели и розетки в помещениях не соответствуют нужно перенести на высоту 0,8м от пола	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		26	- совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды), - высота крючков для одежды 1,3м и 1,7м. от пола - общая площадь помещения 22,3 м2		Технические решения не возможны	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет					Техническое решение не возможно У дверей санитарно- бытовых помещений или доступных кабин (уборная. душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м.(п 6.3.6 Сп 59.13330.2020 Выключатели и розетки в	Капитальный ремонт

							помещений не соответствуют нужно перенести на высоту 0,8м от пола	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У); ВДН (К, О, С)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВДН - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: туалетные комнаты не доступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске; для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», улица Социалистическая, дом 42
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		-	Визуальные средства не соответствуют требованиям нормативных документов. Оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте (п.3.11СНиП 35.01.2001) Отсутствуют контрастные круги с наружной и внутренней стороны дверного полотна. п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и	ДЧ-И (К, О)	Системы средств информации и сигнализаций об опасности, размещенные в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексным и предусматривать визуальную информацию с указанием направления движения и мет получения	Текущий ремонт

					входами на лестницы и пандусы, перед поворотом). Отсутствие на краевых ступенях лестничных маршей противоскользящих полос желтого цвета		услуг. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ 51671 ГОСТ Р 51264(п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 Оборудование мнемосхемами, информационными стендами и табличками об объекте Установить на уровнях 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м контрастные круги диаметром от 0,1 до 0,2 м от поверхности, с наружной и внутренней стороны дверного полотна. Установка предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени,	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м п.6.2.8 СП 5913330-2020	
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категории инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) не соответствуют ГОСТ	К,С,О,Г,У	Система средств информации должна обеспечивать : непрерывность информации - ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстренных ситуациях ит.п.	Индивидуальные решения ТСР Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД(С) ДЧ-И(К,У,) ДУ(О, Г)			Индивидуальные решения ТСР, Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступна частично для МГН категории (К,У,О), для остальных категорий для получения информации требуется помощь со стороны ОС.

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21




Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
51 лист 08

Директор МБУ ДО
ЦТТДиО «Технопарк»
А.Н. Порозов

